

ਦਫਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ. 2, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ
ਈ-ਮੇਲ :- sdec2pwdmlk@gmail.com

ਵੱਲ

Chairman/Manager,
J.K. Memorial Global School,
Bagrian (Malerkotla)

ਨੰਬਰ 439

ਮਿਤੀ: 08/09/2023

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

J.K. Memorial Gloabal School, Nabha-Malerkotla Road, Village Bagrian (Malerkotla)

ਹਵਾਲਾ:-


ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: NIL ਮਿਤੀ 20-07-2023

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਲ 2023-24 (31.03.2024) ਤੱਕ ਬਾਹਰੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਸੋਂ ਚੈਕ ਕਰਵਾਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾਰ, ਨੀਂਹਾ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਸੋਂ ਚੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜੀ.ਆਰ ਨੰ: 665460 ਮਿਤੀ 01-08-2023 ਰਾਹੀਂ 10,000/- ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਪਰੇਚ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ/ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:

ਮਿਤੀ


ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ:2, ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ.
ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 1371-73 ਮਿਤੀ 06-06-2023 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਜੀ।


ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ:2, ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ.
ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ


Building Safety Report

**Name of School:- J.K. Memorial Gloabal School, Nabha-Malerkotla Road,
Village Bagrian (Malerkotla)**

As per report undersigned Sub Divisional Engineer on his visually inspection, the above mentioned school seems visually safe subject to the following observations and conditions:

1. The Parameters to check the stability and safety of building such as Structural Design, Architectural Drawings, Bearing capacity, Foundation details, Structural drawings, Technical Specifications, Test reports of Material used and Quality control reports are not available.
2. In case any addition, alteration, expansion and modification to this building are required / to be done, regarding this, inspection of undersigned may be arranged and obtained a certificate after the completion from the undersigned.
3. In the case of building is affected by flood or if there is any settlement of walls foundation of roof etc. immediately inspection of the undersigned be arranged to check the stability and safety of the building.
4. A separate certificate regarding Fire Fighting should be obtained from the competent Authority.
5. A separate certificate regarding Electrical works should be obtained from the competent Authority.
6. The owner of the building/ Management is fully responsible regarding safety of the building from all angles in spite of this report.
7. This report is for the covered area of the school building 20400 Sft which is submitted by the owner of the school building as per drawing.
8. The building of the school is constructed as framed structure/brick masonry.
9. This report is not valid for legal purpose.
10. That the fee charges for the year 2023-2024 is 10,000/-

As per visually inspection as reported by undersigned Sub Divisional Engineer the above building may be used for normal use for One year up to 31-3-2024 subject to the above conditions.


Sub Divisional Engineer,
Const. Sub Division No2,
PWD B&R, Malerkotla